【プロ200芽切鋏　修理参考価格】

2024.4.1

症　状	交換部品（※一例）	部品価格	修理工賃	合計金額（税込）
刃のかみ合わせが悪く、切れにくくなった。	刃研ぎ	¥1,100	¥1,100	¥2,200
スプリングの破損。	スプリング	¥132	¥1,100	¥1,232
ストッパーの破損。	ストッパー	¥292	¥1,100	¥1,392
ボルト、ナットの欠落、緩み。	ボルトナット	¥77	¥1,100	¥1,177

※症状による交換部品はあくまでも一例です。商品確認後、正式見積させていただきます。
※修理にかかる日数は約７営業日です。

修理品送付先 ▶

※症状など記載いただくと処理が早くなります。
※弊社にお送り頂く送料はお客様ご負担でお願いいたします。
（修理後の返送費用は当社負担です）

〒673-0404
兵庫県三木市大村500
ニシガキ工業株式会社　修理係宛
TEL：0794-82-1000

LINEを利用した修理のご相談について

修理のご相談につきましては、LINEアプリをご利用いただくと便利です。
弊社公式アカウントをお友達登録の上、メッセージをお送りください。
その際に画像や動画も確認させていただけると助かります。

登録はコチラ

@090uyonq

※もしくはTOPページのリンク先よりお友達登録ください。