

## 【プロ200葉刈鋏 修理参考価格】

症状	交換部品（※一例）	部品価格	修理工賃	合計金額（税込）
刃のかみ合わせが悪く、切れにくくなった。	刃研ぎ	1,100	1,100	2,200
スプリングの破損。	スプリング	132	1,100	1,232
ストッパーの破損。	ストッパー	292	1,100	1,392
ボルト、ナットの欠落、緩み。	ボルトナット	77	1,100	1,177
ガードの破損。	ガード	528	1,100	1,628

※症状による交換部品はあくまでも一例です。商品確認後、正式見積させていただきます

※修理にかかる日数は約7営業日です。

※修理ご希望の場合は下記までお送りください。

その際、症状など記載いただくと処理が早くなります

〒673-0404

兵庫県三木市大村500

ニシガキ工業株式会社 修理係宛

TEL：0794-82-1000

※弊社にお送り頂く送料はお客様ご負担でお願いいたします。